

VIP COMPATIBILITY INFORMATION.doc

- PER ASSICURARE IL CORRETTO E COMPLETO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E' NECESSARIO AGGIORNARE TUTTI I DISPOSITIVI ALL'ULTIMA REVISIONE FW/SW DISPONIBILE.
- TUTTI I DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO (AD ECCEZIONE DI QUELLI "BIVALENTI") DEVONO ESSERE PROGRAMMATI IN MODALITA' CODEC "H264" O IN MODALITA' CODEC "MPEG4"; UTILIZZARE EVENTUALMENTE GLI APPOSITI FILE DI TRASFORMAZIONE.
- IN ORDER TO ENSURE THE COMPLETE AND CORRECT SYSTEM OPERATION IT IS NECESSARY TO UPDATE ALL THE DEVICES TO THE LAST AVAILABLE FW/SW REVISION.
- ALL THE DEVICES AF THE SYSTEM (EXCEPT THOSE "BIVALENT") MUST BE PROGRAMMED IN CODEC MODALITY "H264" OR IN CODEC MODALITY "MPEG4"; IF NECESSARY USE THE SPECIFIC TRANSFORMATION FILES.